


## **Профессиональная диагностика — выявление и устранение ошибок цифровой техники**

Предоставляется возможность проверки контроллера или функционирования деталей перед ремонтом автомобиля.

Следуйте приведенным инструкциям.


Поддерживаемые элементы различаются в зависимости от выбранного автомобиля, кроме того, следует обращать внимание на состояние автомобиля.



## Основные операции


### Поиск

Поиск требуемой функции осуществляется по ключевому слову.




## Расположение

Результаты можно фильтровать по системе или элементу.




# Действие функции

1. Выберите функцию для тестирования.




2. Проверьте описание и тестовые условия, затем нажмите кнопку «ОК».



3. Проверьте, обнаружен ли код неисправности.

Если коды неисправности не обнаружены, можно перейти к следующему процессу.

\*Если обнаружен код неисправности, проверьте код неисправности системы.



4. Выполнение тестирования.



## 6. Отображение результатов тестирования.

Чтобы сохранить результат, нажмите кнопку «Отчет».

- Путь сохранения данных: KDS2\_UserData/Record

Исправление цифрового поля

12345678901234567 C1A701 01PLC01/2021G 1.5 T Q1 GAMMA

Test Preparation Test Conditions ECU Test **Test Completed**

[Тест производительности ECU]

Модель	Год	VIN номер	Номинал двигателя	Дата теста	Одн. номер
SEALOT/ KCH1-1923	2021	12345678901234567		21.07.05	
Тип двигателя	G 1.5 T-Q1 GAMMA		Идентификатор ECU	97250-M5210	

■ Информация о состоянии тестирования

Температура окружающей среды	Температура охлаждающей жидкости	Результат
3.0 °C	25.0 °C	Хорошо

■ DTC найдено до испытания      ■ DTC найдено после испытания

ВЫХОД      ДОКЛАД

При выполнении данной функции касание кнопок ниже запрещено.

 **Осторожно!**



- При неправильном использовании дополнительных функций существует риск повреждения автомобиля или соответствующих деталей.
- Обратите внимание, что в процессе выполнения этой функции не действуют другие функции системных кнопок (Назад/Главная/Меню).
- Соответствующая дополнительная функция может не сработать при несоответствии состояния автомобиля или условия.